МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

# Предписание № 1 - 225/1/1

## об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 225 от «23» апреля 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 4»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, **г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 219/3.**

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области и иные эксперты, участие в проверке не принимали.

Совместно с: Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4» Наталья Ивановна Яицкая.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Представленная утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует в полном объеме требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.<br><br>Также данная инструкция обезличена, то есть отсутствует адрес объекта защиты, в связи с чем, какие мероприятия относятся к МБДОУ № 4 по адресу пр. Стачки, 219/3, а какие к МБДОУ № 4 по адресу Еременко, 60/13 из текста инструкции не отслеживаются. При этом отсутствуют подтверждающие документы (Ф.И.О., должность, подпись, дата) об ознакомлении рабочего персонала с данной инструкцией. С иными представленными специализированными должностными инструкциями по пожарной безопасности, также ни кто не ознакомлен. | п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |
| 2 | На объекте защиты, в нарушение п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного (сторожевого либо охранного) персонала не хранятся сводные планы эвакуации, которые предназначены для руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара).<br><br>Требуемые планы в ходе проверки не представлены. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 05.05.2022 | |
| 3 | В двухэтажном здании на полу групповых ячеек допущено применение декоративно-отделочного материала (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.<br><br>Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала в ходе проверки не представлены. | п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Не представлена в полном объеме техническая документация на смонтированные в двухэтажном здании системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем.<br><br>Также установлено, что срок службы технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) достигнут до предельного состояния (монтаж осуществлен в 2006 г.), а ежегодное проведение испытаний указанных систем, с целью определения возможной дальнейшей их эксплуатации до замены в установленном порядке не обеспечен.<br><br>Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний указанных систем противопожарной защиты, не представлены. | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |
| 5 | В двухэтажном здании системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.<br><br>В данный период времени, прибор приемно-контрольный и приборы управления, не установлены в указанном месте. | ст.83 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 05.05.2022 | |
| 6 | В двухэтажном здании, пожарный пост не обеспечен инструкцией о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. | п.56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | В двухэтажном здании, в нарушение пп.в п.7.2 СП 7.13130.2013, из коридора 1-го этажа длиной более 15 м без естественного проветривания, отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 05.05.2022 | |
| 8 | Не представлены проектные решения на смонтированное в двухэтажном здании аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330.<br><br>Проектные решения на аварийное освещение не представлены. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 05.05.2022 | |
| 9 | Двухэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.<br><br>Примечание:<br>Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная».<br><br>Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты. | п.23. п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | В двухэтажном здании ряд устройств, предназначенных для самозакрывания дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки, находятся в неисправном состоянии (не прижимают дверное полотно до дверной коробки).<br><br>При этом большинство дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки не закрываются и без указанных устройств, так как имеют различные перекосы, деформацию и иные сопутствующие причины. | п.14, п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |
| 11 | В двухэтажном здании, в нарушение п.4.4.6 СП 1.13130.2020, не все двери, выходящие из помещений и этажей на лестничные клетки, оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию, либо такие уплотнения не соответствуют требуемой толщине. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 05.05.2022 | |
| 12 | В требуемые сроки, во всем двухэтажном здании не обеспечены работы по очистке воздуховодов (система воздухообмена общеобменного и / или принудительного исполнения) от горючих отходов и отложений, в том числе от пожароопасных отложений в вытяжных устройствах (шкафах), установленных в помещениях производственного назначения (кухня).<br><br>Соответствующие акты (не реже 1 раза в год по очистке воздуховодов и не реже 1 раза в полугодие по очистке вытяжных устройств) не представлены. Акт по очистке вытяжных устройств, представлен в единичном экземпляре, что не позволяет оценить выполнение работ в соответствующие сроки. | п.43, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |
| 13 | В двухэтажном здании, в нарушение п.4.4.7 СП 1.13130.2020, лестницы 3-го типа размещены не у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30, либо не расположены таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции лестницы 3-го типа на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов, либо оконные проемы, установленные в стене вдоль пути эвакуации по лестнице 3-го типа, не выполнены с пределом огнестойкости не менее EIW 30. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 05.05.2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | В двухэтажном здании, в нарушение п.5.1.3, п.5.2.4 СП 1.13130.2020, в групповой ячейке № 5, расположенной на первом этаже, не предусмотрен второй эвакуационный выход. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 05.05.2022 | |
| 15 | В отдельно стоящем здании склада допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. | пп.в п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |
| 16 | В нарушение п.23 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не представлен утвержденный руководителем организации график проведения занятий с работниками организации, в ходе которых повторно проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 05.05.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы
**Бойко Евгений Викторович**

(подпись)

**«11» июня 2021 г.**

М.П.*

Предписание **№ 1 - 225 / 1 / 1 от «11» июня 2021** г. на 07 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 05.05.2022 г. для исполнения получил:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 4» Наталья Ивановна Яицкая

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

**«11» июня 2021 г.**

(подпись)