



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 2/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 2 от «21» января 2019 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная проверка** в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13.

Вид (наименования) объекта защиты – Нежилые здания, помещения, территория предназначенные для временного пребывания людей. Нежилые здания, помещения, территория образовательных организаций, органов управления учреждений, производственного и складского назначения. Основной класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН к высокому риску.

Дата и время проведения проверки:

11.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

14.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

15.02.2019 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 3 рабочих дня, 08 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заведующим МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4» Яицкой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также кабельные линии, подходящие к огнезадерживающим клапанам выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	
2.	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, огнезадерживающих клапанов не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	
3	На объекте защиты, на первом этаже в связи с изменением функционального назначения ряда помещений (уменьшена часть помещений	ст.88 ч.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ	02.11.2020	

	прачечной и добавлено помещение бухгалтерии), часть указанных помещений не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4	На объекте защиты, в нарушении п.7.6 СП 4.13130.2013, выходы с лестничных клеток на кровлю не предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа. На указанных дверях, визуальным осмотром, не обнаружен шильд с индивидуальным серийным номером противопожарной двери.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020	
5	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1, 34 м.	ст. 53 ч. 4 № 123- ФЗ от 22..07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	02.11.2020	
6	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1,34 м.	ст. 53 ч. 4 № 123- ФЗ от 22..07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	02.11.2020	
7	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из актового зала на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1, 34 м.	ст. 53 ч. 4 № 123- ФЗ от 22..07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	02.11.2020	
8	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационного выхода из спортивного зала на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1, 34 м.	ст. 53 ч. 4 № 123- ФЗ от 22..07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	02.11.2020	
9	На объекте защиты, в нарушение п. 4.2.4 СП 1.13130.2009, а именно: вторые эвакуационные выходы выходящие на лестничную клетку 3-го типа из актового зала и групповой ячейки № 3 расположены не рассредоточено. (Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого определяется по формуле: из помещения - $L > 1,5 \sqrt{P / n - 1}$).	ст. 53 ч. 4 № 123- ФЗ от 22..07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	02.11.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме